

Klub der Freiheitlichen Bezirksräte

Die errichteten Baumscheiben im Bereich der Breitenfurter Straße 188-192 sind trotz Bewässerungsanlage in einem trostlosen Zustand. Laut Anrainern wurde das dafür vorgesehene Bewässerungssystem 2024 noch nicht in Betrieb genommen, obwohl es in den Jahren davor funktionierte.

In diesem Zusammenhang stellen die Freiheitlichen Bezirksräte gemäß §24 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen in der Sitzung der Bezirksvertretung für den 23. Bezirk am 26.09.2024.

folgenden

Antrag

Die zuständigen Stellen der Stadt Wien werden ersucht, der bestehenden Bewässerungsanlage einer Kontrolle zu unterziehen und die ehemaligen Verhältnisse wiederherzustellen.



BezR Roman Schmid
Klubvorsitzender